

Percolator



Tapkraantje



Vullen



Plaats de lange watergeleider goed recht onder in de bodem (let op storingsgevoelig). Staat deze er niet goed in dan zet hij geen koffie. Kijk door de gaten de watergeleider er goed in staat.

Controle



Filters



Koffiefilter



Schuif de filter over de geleider zonder dat de geleider onder uit het gat van de bodem schiet.

Vul de filter met grove maling koffie.

40 kops 1/2 pondspak grove maling koffie in metalen filter.

80 kops 1 pondspak grove maling koffie in metalen filter.

Deksel van de filter en koffiepot erop, stekker erin, schakelaar aan.

Grove mailing



Filter deksel



Deksel



Binnen 5 minuten hoort u of het apparaat werkt (pompend geluid), hoor je niks dan heb je de watergeleider niet goed staan en geeft hij alleen heet water.

40 kops 25 minuten

80 kops 45 minuten.

Evt. storingen:

Apparaat geeft alleen heet water, zorg dat de watergeleider goed recht onder in gat van de bodem staat, alleen vullen met koud water.

Opruimen:

Na gebruik schoonspoelen en uitdrogen, het kraantje daarbij goed leeg laten lopen, in het afleesvenster zit nog water.